Reparatursatz für Führungsbolzen, Festsattel, Hinterachse Faltenbalg x2 + M8x22 Sechskantschraube x2 + Schmierfett x1

Produktdetails

Artikelnummer:	8K0698470A
Hersteller:	Porsche Originalteile
Zustand:	**Neu** Neu: neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel
Geeignet für:	Porsche Macan > Modell 95B (14-24), 2014-heute
Herstellerpreis:	~~29,23 €~~ (netto :~~24,56 €~~)
Rabatt:	10%
Verfügbarkeit:	Versandfertig
Preis:	**26,31 €** **(netto:22,11 €)**

Produktbeschreibung

Porsche Macan 95B Reparatursatz für Führungsbolzen, Festsattel, Hinterachse Faltenbalg x2 + M8x22 Sechskantschraube x2 + Schmierfett x1.