

Zestaw naprawczy, Wałek napędowy oraz konsola do mocowania silnika

 **TEILE.COM** > Porsche Cayman > 987C > Części karoseryjne > 817-20 Szkielet fotela



Szczegóły produktu

Numer artykułu: 99752190100

Stan: **nowy**

Przeznaczone do: Porsche 911 > Model 997, 2005-2012
Porsche Boxster > Model 987, 2005-2012
Porsche Cayman > Model 987C, 2006-2012

Strona:

Dostępność: **wysyłka za 3-7 dni***
*jeżeli towar jest dostępny u producenta

Cena: **196,46 €**
(netto:159,72 €)

Opis produktu

Zestaw naprawczy, Wałek napędowy oraz konsola do mocowania silnika

Galeria produktu

