

# Reparatursatz Kabelbaum Geschwindigkeit / ABS / Warnkontakt Sensor, hinten, L

 **TEILE.COM** > Porsche Boxster > 986 > Beleuchtung, Elektrik > 902-20 Kabelstränge, Heck



## Produktdetails

|                  |  |
|------------------|--|
| Artikelnummer:   | 98661296000  |
| Zustand:         | <b>Neu</b>   |
| Geeignet für:    | Porsche Boxster > Modell 986, 2002-2004  |
| Seite:           | Links  |
| Herstellerpreis: | 133,51 €<br>(netto :112,19 €)  |
| Rabatt:          | 5%   |
| Verfügbarkeit:   | <b>Versand in 3-7 Tagen*</b><br><small>*vorausgesetzt die Ware ist beim Hersteller Lieferbar</small> |
| <b>Preis:</b>    | <b>126,83 €</b><br><b>(netto:106,58 €)</b>   |

## Produktbeschreibung

Reparatursatz Kabelbaum Geschwindigkeit / ABS / Warnkontakt Sensor, hinten, L