

Czujnik zużycia klocków hamulcowych, tylna oś, PCCB

 **TEILE.COM** > Porsche Macan > 95B > Koła, hamulce > 603-01 Hamulce ceramiczne PCCB tylne



Szczegóły produktu

Numer artykułu: PAB615121A

Stan: **nowy**

Przeznaczone do: Porsche Macan > Model 95B (14-24),
2014-2018

Cena producenta: 43,07 €
(netto :35,02 €)

Rabat: **10%**

Dostępność: **gotowy do wysyłki**

Cena: **38,77 €**
(netto:31,52 €)

Opis produktu

Czujnik zużycia klocków hamulcowych, tylna oś, PCCB