

Zestaw naprawczy fotela, wykrywanie zajętości, strona pasażera, USA

 **TEILE.COM** > Porsche Macan > 95B > Części karoseryjne > 817-00 Fotele przednie



Szczegóły produktu

Numer artykułu: 95B881256BR

Stan: **nowy**

Przeznaczone do: Porsche Macan > Model 95B (14-25), 2019-
dzisiaj

Strona:

Cena producenta: ~~1.024,45 €~~
(netto :832,89 €)

Rabat: **5%**

Dostępność: **gotowy do wysyłki**

Cena: **973,24 €**
(netto:791,25 €)

Opis produktu

Zestaw naprawczy fotela, wykrywanie zajętości, strona pasażera, USA

Galeria produktu

