

Zestaw naprawczy wiązki czujnika prędkości / ABS, przód, R

 **TEILE.COM** > Porsche Boxster > 986 > Oświetlenie, elektryka > 902-10 Instalacja elektryczna, przestrzeń pasażera



Szczegóły produktu

Numer artykułu:	99661295200
Producent:	Oryginalne części Porsche
Stan:	używany Stan bardzo dobry, bez żadnych uszkodzeń
Przeznaczone do:	Porsche 911 > Model 996, 1998-2005 Porsche Boxster > Model 986, 1997-2001
Strona:	Prawa
Strona:	
Cena producenta:	158,93 € (netto :129,21 €)
Rabat:	50%
Dostępność:	gotowy do wysyłki
Cena:	79,47 € (netto:64,61 €)

Opis produktu

Porsche Boxster 986/ 911 996 Zestaw naprawczy wiązki czujnika prędkości / ABS, przód, R.