

Armaturenbrett / Schalttafel Verkleidung, Leder, schwarz, Leder beschädigt – siehe Bilder

 **TEILE.COM** > Porsche Cayenne > 9Y0 > Karosserieteile > 809-00 Schalttafelverkleidung



Produktdetails

Artikelnummer: 9Y1857003BBA11-003

Hersteller: Porsche Originalteile

Zustand: **Gebraucht**
Zustand schlecht, beschädigt

Geeignet für: Porsche Cayenne > Modell 9Y0 (18-),
2018-2024

Farbe: Rosa

Seite:

Herstellerpreis: ~~3.528,85 €~~
(netto :2.965,42 €)

Rabatt: **85%**

Verfügbarkeit: **Versandfertig**

Preis: **529,32 €**
(netto:444,81 €)

Produktbeschreibung

Diese Armaturenbrettverkleidung aus Leder, speziell für den Porsche Cayenne Modell 9Y0 ab Baujahr 2018, trägt die OEM-Nummer 9Y1857003BBA11-003 und ist ein authentisches Originalersatzteil von Porsche. Trotz ihrer Gebrauchsspuren und sichtbaren Beschädigungen, die auf den beigefügten Bildern zu erkennen sind, bleibt die Passgenauigkeit und die hohe Qualität dieses Originalteils unverändert. Die Verkleidung ist in klassischem Schwarz gehalten und mit einer hochwertigen Lederbeschichtung versehen, die dem Innenraum Ihres Fahrzeugs eine edle Optik verleiht.

Dieses gebrauchte Ersatzteil eignet sich ideal für Besitzer eines Porsche Cayenne, die ein beschädigtes oder abgenutztes Armaturenbrett ersetzen möchten. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung, um den Innenraum wiederherzustellen, ohne in ein komplett neues Teil investieren zu müssen. Trotz des eingestuften schlechten Zustands, reflektiert der Preis die Möglichkeit, mit einem Originalteil die Ästhetik und Funktionalität des Fahrzeugs zu bewahren.

Die Installation dieser Schalttafelverkleidung sollte idealerweise von einem Fachmann vorgenommen werden, um eine korrekte und sichere Integration in das Fahrzeug zu gewährleisten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Funktionalität des Armaturenbretts vollständig wiederhergestellt wird und sich das Fahrerlebnis nicht verändert.

Zusammengefasst ist diese Armaturenbrettverkleidung eine exzellente Wahl für diejenigen, die Originalteile schätzen und gleichzeitig Wert auf eine kosteneffiziente Reparatur legen. Trotz der vorhandenen Beschädigungen bietet das Teil eine zuverlässige Lösung zur Wiederherstellung des gewohnten Porsche-Luxus und Komforts.

Galeria produktu

